Faisceaux d’attelage

www.sbspro.fr

Edition: 6 Décembre 2021

Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Clignotants sur Mercedes Classe B (2019)

Problème constaté

Les clignotants restent allumés en fixe sur la rampe sans avoir actionné les fonctions.

Clignotants sur Mercedes Classe B (2019)

Solution

Il y a deux arrivées qui alimentent les fonctions clignotants.

Tester-les au Voltmètre :

- l’un est porteur.
- l’autre est un signal.